

# TECHNICKÝ LIST



## PONAL PARKET

### LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY A DESKY (LEPENÝCH NA PERODRÁŽKY)

#### DRUH MATERIÁLU

Disperzní lepidlo ze syntetických živíc na báze polyvinilacetátu

#### OBLAST POUŽITÍ

Lepení spojů na pero a drážku na parketových podlahách z pravého dřeva a laminátu. Lepení stěnových a stropních panelů ve vyhotovení na pero a drážku (plošně připevněných).

#### VELIKOST BALENÍ

plastová láhev 750 g

#### PRODEJNÍ JEDNOTKA

1PP75L5 = 12 lahví x 750 g

#### SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- vodovzdorné lepení D3 (EN 204, DIN 68602)
- velmi vysoká pevnost lepení
- ihned použitelný
- pružná lepená mezera
- odolný vůči stárnutí
- bezbarvý

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Teplotní stabilita:</b>	0°C až +80°C
<b>Teplota zpracování:</b>	+15°C až +30°C
<b>Pevnost lepení:</b>	splňuje podmínky podle EN204, třída náročnosti D3
<b>Doba zpracování:</b>	do 15 minut
<b>Doba tuhnutí:</b>	cca 20 minut, podle vlhkosti dřeva
<b>Konečná pevnost:</b>	po 24 hodinách
<b>Měrná hmotnost(specifická):</b>	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Spotřeba:</b>	při lepení spojů na pero a drážku cca 15 g/bm jedna láhev 750 g vystačí na cca 20 m <sup>2</sup>

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Plochy, které chcete lepit, připravte tak, aby lícovali a byli čisté. Vlhkost dřeva by měla být okolo 8 až 12%. Parketové díly před pokládkou aklimatizujte.

#### PRACOVNÍ POSTUP

Lepidlo na plovoucí podlahy nanášejte do drážky přímo z lahve. Dbejte na to, aby vznikla rovnoměrná vrstva. Po nanesení vrstvy lepidla pero zasuňte do drážky a dorazte. Doba zpracování lepidla je cca 15 minut. Po tuto dobu oba lepené díly vložte do sebe. Doba tuhnutí je podle vlhkosti dřeva cca 20 minut. Konečná pevnost se dosáhne po 24 hodinách. Z drážek vystupující lepidlo ihned odstraňte vlhkou tkaninou. Zaschlé lepidlo se dá odstranit jen mechanicky s použitím Ponal / Pattex čističe.

#### UPOZORNĚNÍ

Při sbíjení parketových dílů používejte příklepovou desku, aby nedošlo k poškození pera. Dodržujte pokyny výrobců parket na jejich ukládání.

#### POKYNY NA LIKVIDACI

Po vytvrdnutí nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí na skladování odpadu.

# TECHNICKÝ LIST



## PONAL PARKET

### LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY A DESKY (LEPENÝCH NA PERODRÁŽKY)

#### SKLADOVÁNÍ

Skladujte v řádně uzavřených nádobách, v suchu, při teplotě nad +5°C. Chraňte před mrazem!

#### MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

12 měsíců od data výroby.

#### ČISTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. Parketové podlahy nebo panely utřete vlhkou tkaninou

#### UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

#### DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.  
U Průhonu 10  
170 04 Praha 7  
tel.: 220 101 101  
[www.ponal.cz](http://www.ponal.cz)